

# 서식 3

## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	옥터초등학교		점검시기	2020년 해빙기			
점검일	2020. 3. 17		작성자	배재성			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 용벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (                      )						
명칭	옥터초등학교 급식동						
주소	시흥시 옥터로 33, 옥터초등학교 (공평동)						
시설정보	준공(설치)년도	2014	연면적(m <sup>2</sup> )	865 m <sup>2</sup>	시특법 대상 <input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종		
	건물	건물용도	급식실	건물층수	지상 3층		
	용벽	재료		높이/길이			
	절토사면	경사도		높이/길이	-		
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유		
점검기간	2020. 3. 10 ~ 2020. 3. 25		점검기관	시흥시 학교			
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input checked="" type="checkbox"/> 확인점검						
점검반 구성	구분	성명		소속기관			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	윤희준 윤희준		옥터초			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	정하나		"			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	배재성		시흥교육지원청			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조용희		"			
점검결과	구분	지적사항		확인결과			
	정밀 안전진단						
	보수보강	2					
	현지시정						
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
	정밀 안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강	2					
	현지시정						

# 서식 3



## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	옥터초등학교			점검시기	2020년 해빙기			
점검일	2020. 3. 11			작성자	배재선			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 용벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (                      )							
명칭	옥터초등학교 교사동							
주소	시흥시 옥터로 33 옥터초등학교 (정량동)							
시설정보	준공(설치)년도	1996	연면적(m <sup>2</sup> )	4,345 m <sup>2</sup>	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종		
	건물	건물용도	교사	건물층수	지하1, 지상3	건물구조	혼근콘크리트	
	용벽	재료		높이/길이		구조형식		
	절토사면	경사도		높이/길이		-		
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유			
점검기간	2020. 3. 10 ~ 2020. 3. 25			점검기관				
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input checked="" type="checkbox"/> 확인점검							
점검반 구성	구분	성명		소속기관				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	유미현		옥터초				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부			"				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	정하나		"				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부			"				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	배재선		시흥교육지원청				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부			"				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조동희		"				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부			"				
점검결과	구분	지적사항			확인결과			
	정밀 안전진단	2						
	보수보강							
	현지사정							
조치계획	구분	조치사항		조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
	정밀 안전진단	2			국비	지방비	기타	합계
	보수보강							
	현지사정							



# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	옥터초등학교		점검시기	2020년 여름철			
점검일	2020.6.23.		작성자	김희주			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (                      )						
명칭	옥터초등학교 급식동						
주소	시흥시 옥터로 33, 옥터초등학교(정왕동)						
시설정보	준공(설치)년도	2014	연면적(㎡)	865	시특법 대상 <input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종		
	건물	건물용도	급식실	지상층수	2		
	옹벽	재료		높이/길이			
	절토사면	경사도		높이/길이			
안전등급	전차		금차		등급변경사유		
점검기간	2020.6.19.-6.26.		점검기관	학교			
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검						
점검반 구성	구분	성명		소속기관			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	김희주		옥터초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	정유미		옥터초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	차종운		옥터초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단						
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
점검결과	구분	지적사항		확인결과			
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
	정밀 안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강						
	현지사정						

# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	목려중학교		점검시기	2020년 여름철		
점검일	2020. 6. 23.		작성자	김희주		
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ( )					
명칭	목려중학교 교사동					
주소	서울특별시 강남구, 목려중학교 (정왕동)					
시설정보	준공(설치)년도	1996	연면적(m <sup>2</sup> )	4,347 m <sup>2</sup>	시특법 대상 <input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	교사	건물층수	지하1/지상3	
	옹벽	재료		높이/길이	구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이	-	
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	
점검기간	2020. 6. 22 ~ 6. 26		점검기관	자원정, 학교		
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					
점검반 구성	구분	성명	소속기관			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	김희주	목려중학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	배재성	서울교육지원청			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	남기연	" "			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		" "			
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		" "			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		" "			
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		" "			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		" "			
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		" "			
점검결과	구분	지적사항	확인결과			
	정밀 안전진단					
	보수보강					
	현지사정					
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)		
	정밀 안전진단			국비	지방비	기타
	보수보강					합계
	현지사정					

# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	옥터초등학교	점검시기	2020년 겨울철
작성자	김희주	확인자	염기숙

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ( )
명칭	옥터초등학교 교사동
주소	시흥시 옥터로 33

시설정보	준공(설치)년도	1996	연면적(m²)	521036.6	시특법 대상	□ 1층 □ 2층 □ 3층	
	건물	건물용도	교육연구시설	건물층수	지상3/지하1	건물구조	철근콘크리트
	옹벽	재료	해당없음	높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도	해당없음	높이/길이		-	

안전등급	전차	B	금	B	등급변경사유	
------	----	---	---	---	--------	--

점검기간	2020.11.30 ~ 2020.12.1	점검기관	주식회사광명엔지니어링
------	------------------------	------	-------------

점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검
------	--

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	김희주	옥터초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	최용근	시흥교육지원청
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조제국	아진전기
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	김신	상원엘리베이터
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조현수	한국소방산업
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	차종윤	옥터초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현지사정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
	정밀 안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강						
	현지사정						