

(2023년 해빙기) 학교시설 안전점검 결과

1. 근거 : 교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률 제13조
(안전점검의 실시·결과보고 등)

2. 점검결과

NO	건물명	점검방법	안전등급	점검일자
1	교사동	자체	B등급	2023.03.17
2	급식동	자체	A등급	2023.03.17

1) 점검방법 : 자체점검(자체), 민관합동(민관), 외부위탁(위탁), 확인점검(확인)

2) 안전등급 : D, E등급인 경우 "재난위험시설 평가위원회(교육부)"의 최종확정 이후 최종 반영됨

3) 점검일자 : 최종점검의 점검기간 종료일자 표시

2023년 03월 20일

옥터초등학교장

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

■ 교육시설 안전점검 등에 관한 지침 [별지 제2호서식]

점검 총괄표

학교(기관)명	옥터초등학교	점검시기	2023년 해빙기
점검일	2023. 3. 17.	작성자	행정실장 윤정아

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 용벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()								
명칭	옥터초등학교 교사동								
주소	경기도 시흥시 옥터로 33								
시설정보	준공(설치)년도	1996	연면적(㎡)	4,345.36㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1층 <input type="checkbox"/> 2층 <input checked="" type="checkbox"/> 3층			
	건물	건물용도	교사동	건물층수	지하1층, 지상3층	건물구조	철근콘크리트		
	용벽	재료	-	높이/길이	-	구조형식	-		
	절토사면	경사도	-	높이/길이	-	-	-		
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	-			
점검기간	2023. 2. 27. ~ 3. 17.			점검기관	옥터초등학교				
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검								
점검반 구성	구분		성명		소속기관				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		윤정아		옥터초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		최용근		시흥교육지원청				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		최종현		옥터초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input checked="" type="checkbox"/> 민간(직원)		김재국		아진전기기술				
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		이재민		한국소방산업				
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		김신		상원엘리베이터				
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단								
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)								
점검결과	구분	지적사항			확인결과				
	정밀 안전진단	이상없음							
	보수보강								
	현지사정								
조치계획	구분	조치사항		조치(예정) 일자	소요예산(천원)				
	정밀 안전진단				국비	지방비	기타		
	보수보강				합계				
	현지사정								

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

■ 교육시설 안전점검 등에 관한 지침 [별지 제2호서식]

점검 총괄표

학교(기관)명	옥터초등학교	점검시기	2023년 해빙기
점검일	2023. 3. 17.	작성자	행정실장 윤정아

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	옥터초등학교 급식·체육관동						
주소	경기도 시흥시 옥터로 33						
시설정보	준공(설치)년도	2014	연면적(㎡)	1,727.30㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1층 <input type="checkbox"/> 2층 <input checked="" type="checkbox"/> 3층	
	건물	건물용도	교사동	건물층수	지하1층, 지상3층	건물구조	철근콘크리트
	용벽	재료	-	높이/길이	-	구조형식	-
	절토사면	경사도	-	높이/길이	-	-	-

안전등급	전차	A	급차	A	등급변경사유	-
점검기간	2023. 2. 27. ~ 3. 17.				점검기관	옥터초등학교
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	윤정아	옥터초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	최용근	시흥교육지원청
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	차현우	옥터초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input checked="" type="checkbox"/> 민간(직원)	김제국	아진전기기술
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이재환	한국소방산업
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	김선	상원엘리베이터
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단	이상없음	
	보수보강		
	현지사정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						