

## (2023년 하절기) 학교시설 안전점검 결과

1. 근거 : 교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률 제13조  
(안전점검의 실시·결과보고 등)

2. 점검결과

NO	건물명	점검방법	안전등급	점검일자
1	교사동	자체	B등급	2023.06.23
2	급식동	자체	A등급	2023.06.23

1) 점검방법 : 자체점검(자체), 민관합동(민관), 외부위탁(위탁), 확인점검(확인)

2) 안전등급 : D, E등급인 경우 "재난위험시설 평가위원회(교육부)"의 최종확정 이후 최종 반영됨

3) 점검일자 : 최종점검의 점검기간 종료일자 표시

2023년 06월 26일

옥터초등학교장

## 안전점검 총괄표

학교(기관)명	옥터초등학교	점검시기	2023년 여름철
점검일	2023. 6. 23.	작성자	행정실장 윤정아

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (                      )											
명칭	옥터초등학교 교사동											
주소	경기도 시흥시 옥터로 33											
시설정보	준공(설치)연도	1996	연면적(㎡)	4,345.36㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종						
	건물	건물용도	교사동	건물층수	지하1층, 지상3층	건물구조	철근콘크리트					
	옹벽	재료	-	높이/길이	-	구조형식	-					
	절토사면	경사도	-	높이/길이	-	-	-					
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	-						
점검기간	2023. 5. 22. ~ 2023. 6. 23.			점검기관	옥터초등학교							
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검											
점검반 구성	구분		성명	소속기관								
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		윤정아	옥터초등학교								
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		홍성엽	시흥교육지원청								
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		조제국	아진전기기술								
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		이재완	한국소방산업								
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		김 신	상원엘리베이터								
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)											
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)											
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)											
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)											
점검결과	구분	지적사항		확인결과								
	정밀안전진단	이상없음										
	보수보강	이상없음										
	현지시정	이상없음										
조치계획	구분	조치사항	조치 (예정)일	소요예산(천원)								
	정밀안전진단			국비	지방비	기타	합계					
	보수보강											
	현지시정											

## 안전점검 총괄표

학교(기관)명	옥터초등학교	점검시기	2023년 여름철
점검일	2023. 6. 23.	작성자	행정실장 윤정아

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (                      )																																																										
명칭	옥터초등학교 급식·체육관동																																																										
주소	경기도 시흥시 옥터로 33																																																										
시설정보	준공(설치)연도      2014      연면적(㎡)      1,727.30㎡      시특법 대상 <input type="checkbox"/> 1층 <input type="checkbox"/> 2층 <input checked="" type="checkbox"/> 3층																																																										
	<table> <tr> <td>건물</td><td>건물용도</td><td>교사동</td><td>건물층수</td><td>지하1층, 지상3층</td><td>건물구조</td><td>철근콘크리트</td></tr> <tr> <td>옹벽</td><td>재료</td><td>-</td><td>높이/길이</td><td>-</td><td>구조형식</td><td>-</td></tr> <tr> <td>절토사면</td><td>경사도</td><td>-</td><td>높이/길이</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	건물	건물용도	교사동	건물층수	지하1층, 지상3층	건물구조	철근콘크리트	옹벽	재료	-	높이/길이	-	구조형식	-	절토사면	경사도	-	높이/길이	-	-	-																																					
건물	건물용도	교사동	건물층수	지하1층, 지상3층	건물구조	철근콘크리트																																																					
옹벽	재료	-	높이/길이	-	구조형식	-																																																					
절토사면	경사도	-	높이/길이	-	-	-																																																					
안전등급	전차      A      급차      A      등급변경사유      -																																																										
점검기간	2023. 5. 22. ~ 2023. 6. 23.      점검기관      옥터초등학교																																																										
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검																																																										
점검반 구성	<table> <tr> <th>구분</th><th>성명</th><th>소속기관</th></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 공무원    <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가    <input type="checkbox"/> 민간(학부모)</td><td>윤정아</td><td>옥터초등학교</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 공무원    <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가    <input type="checkbox"/> 민간(학부모)</td><td>홍성엽</td><td>시흥교육지원청</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 공무원    <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가    <input type="checkbox"/> 민간(학부모)</td><td>조제국</td><td>아진전기기술</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 공무원    <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가    <input type="checkbox"/> 민간(학부모)</td><td>이재완</td><td>한국소방산업</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 공무원    <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가    <input type="checkbox"/> 민간(학부모)</td><td>김 신</td><td>상원엘리베이터</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 공무원    <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가    <input checked="" type="checkbox"/> 민간(교육공무직원)</td><td>정유미</td><td>옥터초등학교</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 공무원    <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가    <input type="checkbox"/> 민간(학부모)</td><td></td><td></td></tr> </table>	구분	성명	소속기관	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	윤정아	옥터초등학교	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	홍성엽	시흥교육지원청	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	조제국	아진전기기술	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	이재완	한국소방산업	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	김 신	상원엘리베이터	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input checked="" type="checkbox"/> 민간(교육공무직원)	정유미	옥터초등학교	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)																																				
구분	성명	소속기관																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	윤정아	옥터초등학교																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	홍성엽	시흥교육지원청																																																									
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	조제국	아진전기기술																																																									
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	이재완	한국소방산업																																																									
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	김 신	상원엘리베이터																																																									
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input checked="" type="checkbox"/> 민간(교육공무직원)	정유미	옥터초등학교																																																									
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)																																																											
점검결과	<table> <tr> <th>구분</th><th>지적사항</th><th>확인결과</th></tr> <tr> <td>정밀안전진단</td><td>이상없음</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">보수보강</td><td>이상없음</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="5">현지시정</td><td>이상없음</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	구분	지적사항	확인결과	정밀안전진단	이상없음		보수보강	이상없음						현지시정	이상없음																																											
구분	지적사항	확인결과																																																									
정밀안전진단	이상없음																																																										
보수보강	이상없음																																																										
현지시정	이상없음																																																										
조치계획	<table> <tr> <th>구분</th><th>조치사항</th><th>조치 (예정)일</th><th colspan="4">소요예산(천원)</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>국비</th><th>지방비</th><th>기타</th><th>합계</th></tr> <tr> <td>정밀안전진단</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">보수보강</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="6">현지시정</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	구분	조치사항	조치 (예정)일	소요예산(천원)							국비	지방비	기타	합계	정밀안전진단							보수보강																			현지시정																	
구분	조치사항	조치 (예정)일	소요예산(천원)																																																								
			국비	지방비	기타	합계																																																					
정밀안전진단																																																											
보수보강																																																											
현지시정																																																											