

(2023년 동절기) 학교시설 안전점검 결과

1. 근거 : 교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률 제13조
(안전점검의 실시·결과보고 등)

2. 점검결과

NO	건물명	점검방법	안전등급	점검일자
1	교사동	자체	B등급	2023.12.15
2	급식동	자체	A등급	2023.12.15

1) 점검방법 : 자체점검(자체), 민관합동(민관), 외부위탁(위탁), 확인점검(확인)

2) 안전등급 : D, E등급인 경우 "재난위험시설 평가위원회(교육부)"의 최종확정 이후 최종 반영됨

3) 점검일자 : 최종점검의 점검기간 종료일자 표시

2023년 12월 16일

옥터초등학교장

안전점검 총괄표

학교(기관)명	옥터초등학교		점검시기	2023년 겨울철			
점검일	2023. 12. 15.		작성자	행정실장 윤정아			

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()							
명칭	옥터초등학교 교사동							
주소	경기도 시흥시 옥터로 33							
시설정보	준공(설치)연도	1996		연면적(㎡)	4,345.36㎡		시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	교사동	건물층수	지하1층, 지상3층	건물구조	철근콘크리트	
	옹벽	재료	-	높이/길이	-	구조형식	-	
	절토사면	경사도	-	높이/길이	-	-	-	
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유			
점검기간	2023. 11. 30. ~ 2023. 12. 15.				점검기관	옥터초등학교		
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검							
점검반 구성	구분		성명		소속기관			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	윤정아		옥터초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	홍성엽		시흥교육지원청			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	조○○		아진전기기술			
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	이○○		한국소방산업			
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	김○○		상원엘리베이터			
<input checked="" type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
점검결과	구분	지적사항			확인결과			
	정밀안전진단	이상없음						
	보수보강	이상없음						
	현지시정	이상없음						
조치계획	구분	조치사항		조치 (예정)일	소요예산(천원)			
					국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단							
	보수보강							
	현지시정							

안전점검 총괄표

학교(기관)명	옥터초등학교		점검시기	2023년 겨울철		
점검일	2023. 12. 15.		작성자	행정실장 윤정아		

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	옥터초등학교 급식·체육관동						
주소	경기도 시흥시 옥터로 33						
시설정보	준공(설치)연도	2014		연면적(㎡)	1,727.30㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	교사동	건물층수	지하1층, 지상3층	건물구조	철근콘크리트
	용벽	재료	-	높이/길이	-	구조형식	-
	절토사면	경사도	-	높이/길이	-	-	-
안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유		
점검기간	2023. 11. 30. ~ 2023. 12. 15.				점검기관	옥터초등학교	
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검						
점검반 구성	구분		성명		소속기관		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	윤정아		옥터초등학교		
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)					
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	홍성엽		시흥교육지원청		
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)					
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	조○○		아진전기기술		
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)					
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	이○○		한국소방산업		
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)					
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	김○○		상원엘리베이터		
<input checked="" type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	정○○		옥터초등학교			
<input type="checkbox"/> 전문가	<input checked="" type="checkbox"/> 민간(교육공무직원)						
<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단						
<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						

점검결과	구분	지적사항	확인결과	
	정밀안전진단	이상없음		
	보수보강	이상없음		
	현지시정	이상없음		

조치계획	구분	조치사항	조치 (예정)일	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단						
	보수보강						
	현지시정						